

# УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального  
директора АО «ТЗ «Октябрь»

Беляков А.А.

« 4 » 03 2024 г.

## АКТ

### технического состояния транспортного средства

№ 1 от « » 2024 г.

г. Тамбов

Комиссия в составе: Начальник транспортного участка № 54 Спежев В.В., Зам. начальника - механик Степанов В.Н., инженер по БД Перегудов А.А. произвела осмотр автомобиля

ГАЗ 33104, гос.номер K572EA68

Паспорт транспортного средства: 52MH845565

Год выпуска: 2007

VIN номер: X9633104070935673

Модель, № двигателя: Д245.7Е2\*255982

№ Кузова: 33104070010111

Цвет кузова: Балтика

Мощность двигателя: 117 л.с.

Первоначальная стоимость транспортного средства:

Остаточная стоимость:

### Технико-эксплуатационные показатели транспортного средства

Год выпуска	2007
Дата ввода в эксплуатацию АО «ТЗ «Октябрь»	2007
Общая наработка с начала эксплуатации (км. пробега)	544954
Дата проведения капитального ремонта	
Наработка после последнего капитального ремонта	

### Характеристика узлов и агрегатов транспортного средства

№ п/п	Наименование узла (агрегата)	Техническое состояние	Заключение о дальнейшем использовании
1.	Двигатель	Повышенный расход масла, дымность, низкая компрессия, выхлопные газы из сапуна.	Требуется капитальный ремонт ДВС или замена.
2.	КПП	Значительный износ	Требуется капитальный ремонт
3.	Передняя ось	Износ и деформации кулаков, тяг	Требуется ремонт с заменой запасных частей
4.	Задний мост	Износ конической пары, подшипников, повышенные люфты, подтеки масла	Требуется ремонт с заменой запасных частей
5.	Передняя подвеска	Проседание рессор, износ (растрескивание и деформации) втулок и уплотнителей, подтеки масла из амортизатора	Требуется ремонт с заменой запасных частей
6.	Задняя подвеска	Проседание рессор, износ (растрескивание и деформации) втулок и уплотнителей, подтеки масла из амортизатора	Требуется ремонт с заменой запасных частей

7.	Рулевое управление	Повышенные люфты в соединениях, подтеки жидкости ГУР	Требуется ремонт с заменой запасных частей
8.	Кузов	Сквозная коррозия бортовой платформы, днища, отсутствует стекло со стороны водителя	Требуется ремонт, сварочные и малярные работы
9.	Электрооборудование	Проводка, фары, фонари присутствуют, АКБ-отсутствует.	Приобретение АКБ

### Состояние транспортного средства

Не на ходу. Автомобиль требует капитального ремонта ДВС, отдельных агрегатов ходовой части.

### Выводы и предложения комиссии (обоснование целесообразности вывода транспортного средства из эксплуатации):

Автомобиль с 2018 года не эксплуатируется. Ввод автомобиля в строй требует дорогостоящих работ по полному капитальному ремонту. Предлагается, в соответствии с приказом № 177 от 09.02.2024 г., автомобиль ГАЗ 33104 гос.номер K572EY68, включить в перечень неэксплуатируемых МТР, с последующей передачей в постоянно действующую комиссию, для принятия решения о способе дальнейшего использования.

Начальник транспортного участка

Зам. начальника - механик

Инженер по БД

Спежнев В.В.

Степанов В.Н.

Перегудов А.А.