

# БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИЕСЯ ДЕТАЛИ СТАНКОВ

№ рис.	№ чертежа	Наименование детали	Количество на станок	Материал	Группа	Примечание
64	2-72×2 СУ-111	Подшипник серъги	1	Биметалл ОЦС-6-6-3; Ст. 15	Станина	Идет то станка моде
64a	2-85×2 СУ-111	—	1	Биметалл ОЦС6-6-3, Ст. 15	Станина	Идет то станка моде
65	H82386	Кольцо	24	Кожа	Коробка ско- ростей	
66	6M82-4-32B	Муфта кулачковая	1	Ст. 12X2H4A	Коробка подач	
67	6M82-4-39B	То же	1	Ст. 12X2H4A	То же	
68	6H82-4166A	Винт	1	Ст. 45	—	
69	10×1, 6×40 ДС611	Пружина	6	Ст. П-1	Коробка пере- ключения	
70	6M82-6-21A	Гайка биметалличес- кая	1	Биметалл ОЦС6-6-3, Ст. 45	Консоль	
71	6M82-6-34A	Винт	1	Ст. А40	—	Идет то станка моде
71a	6M83-6-42	—	1	Ст. А40	—	Идет то станка моде
72	H826191A	Пружина	1	Ст. 65Г	Консоль	
73	H826195A	Штифт	1	Ст. 45	—	
74	H826220	Пружина	1	Ст. ПК-1	—	Идет то станка моде
74a	H836221A	—	1	Ст. ПК-1	—	Идет то станка моде
75	H826228	Сухарь	2	Ст. 45	—	
76	H826275	Пружина	1	Ст. ПК-1	—	
77	6M82-7-101	Гайка биметалличес- кая	1	Биметалл ОЦС6-6-3, Ст. 45	Столи салазки	
78	6M82-7-102	То же	1	Биметалл ОЦС6-6-3, Ст. 45	То же	
79	6H82-7-103	—	1	Биметалл ОЦС6-6-3, Ст. 45	—	
80	6H82-7-158	Шпонка	1	Ст. 45	—	
81	6M82-7-175	Пружина	1	Ст. П-1	—	
82	6M82-7-176	—	1	Ст. П-1	—	