


УТВЕРЖДАЮ
Главный механик-
начальник управления

 П.А. Быстрых

АКТ

оценки технического состояния на станок токарно-копировальный модели 6ДУ
инв. № 210038 (210037) установленный в цехе 104

Комиссия в составе:

Руководителя отдела по подготовке производства цеха 104	Демчича Д.И.
Начальника участка	Котова А.Д.
Ведущего инженера отд. 457	Платунова В.В.

Провели осмотр станка токарно-копировального 6ДУ 1972 г.в. инв. № 210038 (210037),
установленного в цехе 104

При осмотре оборудования выявлены следующие отклонения:

Механическая часть:

1. Износ мест установки инструмента (задиры, забоины)
2. Износ посадочных мест шпинделей (люфт)
3. Износ направляющих (0,09мм)
4. Износ направляющих каретки (люфт 0,2мм)
5. Отсутствуют защитные ограждения
6. Возможны скрытые отклонения, не выявленные при осмотре.

Электрическая часть:

1. Износ электро-коммутационной аппаратуры
2. Износ посадочных мест эл. двигателей
3. На проводах высохла и трескается изоляция

Закключение:

Оборудование физически и морально изнашивается. Для последующей безаварийной работы
оборудования требуется капитальный ремонт, с восстановлением комплектации станка.

Подписи:

Руководитель отдела по подготовке производства цеха 104		Демчич Д.И.
Начальник участка		Котов А.Д.
Ведущий инженер отд. 457		Платунов В.В.