

**УТВЕРЖДАЮ**

Главный механик – начальник  
управления

П.А.Быстрых

«30» 03 2023г.

**АКТ**

оценки технического состояния

Крана стрелового "Пионер" КПМ 1 т, г.п. 1,0 т,  
зав.№ 319, 2013 г.в., инв.№220125,

размещённого у здания по адресу ул. Новоажимова, 13/378.

Комиссия в составе:

Начальник бюро ТО

Инженер по ГПМ

Начальник участка ПТО

Трапицын А.В.

Аввакумов П.В.

Щадин С.А.

Произвела осмотр и оценку технического состояния крана стрелового "Пионер" КПМ 1 т, г.п. 1,0 т, зав.№ 319, 2013 г.в., инв.№220125, размещённого на открытой площадке у здания по адресу ул. Новоажимова, 13/378 (Польский модуль), изготовитель ООО «Уфимский крановый завод».

В результате осмотра установлено следующее:

Согласно записям, в паспорте крана, наименование «Кран стреловой передвижной КЛ-1Б», изготовлен 22.11.2013, введен в эксплуатацию в августе 2014 года, с 2015 года не эксплуатируется. После применения по назначению (подъём грузов на крышу здания) был демонтирован, разобран и уложен на открытой площадке.

Металлоконструкции:

Несущие металлоконструкции в исправном состоянии. Отслоение ЛКП и поверхностная коррозия металлоконструкции. Кронштейны крепления, болтовые соединения покрыты коррозией. Оттяжки повреждены коррозией.

Электрическая часть:

Системы электроснабжения и управления комплектны.

Механизмы:

Отслоение ЛКП и поверхностная коррозия узлов и механизмов.

Документация:

Эксплуатационная документация на кран – паспорт, руководство по эксплуатации.

Заключение комиссии:

Кран не задействован в технологическом процессе производства по выпуску продукции. Нормативный технический срок эксплуатации не выработан. Для восстановления крана потребуется провести техническое обслуживание механической и электрической части, восстановление ЛКП на металлоконструкциях.

Подписи:

Начальник бюро ТО

А.В. Трапицын

Инженер по ГПМ

П.В. Аввакумов

Начальник участка ПТО

С.А. Щадин









