

ИСТОРИЯ АВТОМОБИЛЯ

Отчет об истории МЕРСЕДЕС-БЕНЦ S350 4MATIC, 2012 год

Сформирован 20.06.2024 по VIN: WDD2211821A471993

Сводные данные

- ✓

[2 владельца по ПТС](#)
- ✓

[Ограничений не обнаружено](#)
- ✓

[Не числится в розыске](#)
- ✓

[Не числится в залоге](#)
- !

[Обнаружено 1 ДТП](#)
- !

[Обнаружено 8 расчетов ремонтов](#)
- !

[Обнаружено расхождение пробега](#)
- ✓

[Обнаружено 5 техосмотров](#)

Данные по ПТС

Номер и серия ПТС: 77УО756684

Номер и серия СТС: 7733444083

Номер двигателя: 27695030137315

VIN: WDD2211821A471993

Госномер:	Страна сборки:	Год:	Мощность:	Объем:
E277TX197	Германия	2012	306 л.с.	3498 куб/см
Цвет:	Категория ТС:			
Черный	Легковой седан			


Сведения предоставляются ГИБДД. Эти данные должны быть указаны в паспорте транспортного средства (ПТС). При заключении сделки сверьте эту информацию с данными, указанными в ПТС, чтобы избежать покупки авто с поддельными документами, что в последствии может привести к отчуждению автомобиля.



Периоды владения


✓ 2 владельца по ПТС

Общий срок эксплуатации: 12 лет и 22 дня

 Юридическое лицо	3 года и 12 дней	с 29.05.2012 по 10.06.2015
---	------------------	----------------------------

 Юридическое лицо	9 лет и 10 дней	с 10.06.2015 по н.в.
---	-----------------	----------------------

Сведения о периодах владения предоставляются ГИБДД, актуальны только на момент покупки отчета.




Ограничения ГИБДД

✓ Не обнаружено ограничений на регистрационные действия

Ограничения на регистрационные действия могут быть наложены следующими органами:

- **Суды и приставы.**
Если владелец должен денег по коммунальным услугам, кредитам, налогам, штрафам, или машина является предметом спора в суде.
- **ГИБДД.**
Если машина в розыске или выданный ей ПТС отменён.
- **Таможенные службы.**
Если вскрылось, что ввезли незаконно.
- **Следственные органы.**
Если машина в розыске.
- **Органы социальной защиты.**
Если машина изъята в пользу несовершеннолетних.

Сведения об ограничениях на регистрационные действия предоставляются ГИБДД и актуальны только на момент покупки отчёта.



Угон

- ✓ Не числится в базе угнанных ТС

Сведения о нахождении транспортного средства в розыске предоставляются ГИБДД, актуальны только на момент покупки отчёта.



Утилизация

- ✓ Не обнаружено сведений о нахождении в базе утилизированных ТС

Сведения о попадании транспортного средства в реестр утилизированных ТС предоставляются ГИБДД, актуальны только на момент покупки отчёта.



Залоги

- ✓ По данным Федеральной Нотариальной Палаты автомобиль не находится в залоге

Важно! Отсутствие в реестре залогов не означает, что автомобиль не заложен владельцем. Возможна ситуация, когда банк не подал данные в реестр, или данные не успели в нем появиться. Для полной гарантии чистоты автомобиля перед заключением сделки необходимо получить выписку из реестра залогов у нотариуса.

Сведения о залогах предоставляются Федеральной Нотариальной Палатой, актуальны только на момент покупки отчёта.



Лизинг

- ✓ Не обнаружено сведений о наличии договора финансовой аренды (лизинга)

Сведения о заключении договоров финансовой аренды предоставляются Единым федеральным реестром сведений о фактах деятельности юридических лиц.


ДТП по данным ГИБДД




 Обнаружено 1 ДТП

Дата и время	Тип происшествия	Номер происшествия	Регион
--------------	------------------	--------------------	--------

13.04.2017 18:30	Столкновение	450077602	Москва
------------------	--------------	-----------	--------

2012



-  Повреждения стекол, фар, указателей поворота, стоп-сигналов и других стеклянных элементов (в т.ч. зеркал), а также царапины, сколы, потертости лакокрасочного покрытия или пластиковых конструктивных деталей и другие повреждения без изменения геометрии элементов (деталей) кузова и эксплуатационных характеристик ТС.
-  Вмятины, вырывы, заломы, перекосы, разрывы и другие повреждения с изменением геометрии элементов (деталей) кузова и эксплуатационных характеристик ТС.
-  Повреждения различного характера (до 2018 года на схему ДТП наносились только места повреждений, без степени и характера повреждений).

Важно! Данные о ДТП систематически собираются ГИБДД с 2015 года. Если ДТП произошло раньше или для его фиксации не вызывались сотрудники ГИБДД, то записей о ДТП в базе ГИБДД не будет.

Расчеты ремонтных работ

! Обнаружено 8 расчетов стоимости ремонтных работ

Дата расчета	Список работ	Стоимость работ
25.04.2013	Замена <ul style="list-style-type: none">- Дверь сзади справа 221 730 0605 28- Уплотнит двери сзади справа 221 730 0878 Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%) <ul style="list-style-type: none">- Дверь сзади прремонт окраска эт iii	Общая стоимость: от 75 000 до 100 000 ₺ Работа: до 10 000 ₺ Окраска: до 10 000 ₺ Запасные части: от 50 000 до 75 000 ₺
19.05.2014	Замена <ul style="list-style-type: none">- Корпус зеркала снаружи справа 212 810 0864 9040- Стекл зеркала снаружи справа 212 810 2521- Наружное зеркало заднего вида справа - снятие/установка	Общая стоимость: от 10 000 до 25 000 ₺ Работа: до 10 000 ₺ Запасные части: от 10 000 до 25 000 ₺
03.11.2015	Фиксация пробега: 55 408 км Замена <ul style="list-style-type: none">- Дверь сзади слева 221 730 0505 28- Уплотнит двери сзади слева 221 730 0778- Молдинг двери сзади слева 221 690 4580- Шумоизол внутри двери сзади слева 221 682 0508- Шумоизол снаружи двери сзади слева 221 682 0708- Диск кол сзади слева сплав 221 401 5102 9765 +- Заклепка n 007337003109- Гайка n 913024005103- Клипса a 0009913495- Демфер дверной a 2216820708- Дополнение ко 2 -й двери левый заменить (тс- Дополнит к 2 -ю дверь слева заменить- 2 -я дверь слева - заменить с деталями - переуст- Дверь сзади слева - снятие/установка- Колесо/колеса - балансировка дополнительно работы- Колесо заднее снятие/установка- Шина/колесо сзади слева снятие/установка Ремонт <ul style="list-style-type: none">- Крыло сзади слева отремонтировать Окраска новой детали <ul style="list-style-type: none">- Дверь сзади слева окраска для новой детали эт i	

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

- Крыло сзади слева ремонт окраска <50%

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

- Облицовка левый лонжерона снятие/установка (дверь задний
- Водосточный желобок слева снятие/установка
- Бампер сзади - снятие/установка
- Блок-фонарь сзади слева - снятие/установка

Измерение

- Транспортное средство в сборе - замерить до ремонта
- Дополнительная работа для ТС с системой

08.04.2016

Фиксация пробега: 55 408 км

Замена

- Дверь сзади слева 221 730 0505 28
- Уплотнит двери сзади слева 221 730 0778
- Уплотнитель рама окна слева 221 731 0680
- Молдинг двери сзади слева 221 690 4580
- Шумоизол внутри двери сзади слева 221 682 0508
- Шумоизол снаружи двери сзади слева 221 682 0708
- Диск кол сзади слева сплав b 66474531 *
- Вентиль двл шин 3 слева 000 400 0213
- Дополнение ко 2 -й двери левый заменить (ТС
- Дополнительно к двери сзади слева - заменить
- 2 -я дверь слева - заменить с деталями - переуст
- Дверь сзади слева - снятие/установка
- Колесо/колеса - балансировка дополнительно работы
- Колесо заднее снятие/установка
- Шина/колесо сзади слева снятие/установка

Окраска новой детали

- Дверь сзади слева окраска для новой детали эт i

Общая стоимость:

от 100 000 до 150 000 ₽

Работа: до 10 000 ₽

Окраска: до 10 000 ₽

Запасные части: от 100 000 до 150 000 ₽

18.04.2017

Замена

- Молдинг двери сзади слева 221 690 4580
- Декоративная накладка нижней двери задний

Ремонт

- Крыло сзади слева отремонтировать

Окраска поверхности

- Диск кол сзади слева сплав окраска поверхности
эт i

**Окраска ремонтная (площадь повреждения
детали <20-50%)**

- Облицовка бампера сзади ремонтная окраска к 3
- Крыло сзади слева ремонт окраска <50%
- Дверь сзади слева б/ок-рамы ремонт окраска <50%

**Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж,
чистка, устранение перекосов и пр.)**

- Полоса декор снаружи раме окна двери 2 слева снятие/установка
- Уплотнение рамы окна спереди слева снятие/установка
- Дверь сзади слева - снятие/установка
- Обивка двери сзади слева - снятие/установка
- Уплотнительн планка сдвижного стекла снаружи
- Уплотнит накладкa нижней 2 -й двери левый снятие/установка
- Ручка двери сзади слева без хомут опоры снятие/установка
- Уплотнение рамы окна сзади слева снятие/установка
- Перегородка под крылом сзади слева - снятие/установка
- Бампер сзади - снятие/установка
- Дополнение бампера заднего разбор-сборка
- Бампер сзади - разобрать/собрать
- Дополнительно бампер сзади - разобрать/собрать
- Дополнительно бампер сзади - разобрать/собрать
- Вентиляционная отдушина сзади слева - снятие/установка
- Колесо заднее снятие/установка

28.04.2017

Замена

- Уплотнит двери сзади слева 221 730 0778
- Накладк руч дв сзади слева 221 760 0520 9999
- Замок двери клин сзади слева 221 720 0104
- Облицовка рамы окна сзади слева 221 735 0971 9051 +
- Молдинг двери сзади слева 221 690 4580
- Солнцезащ шторка сзади слева 221 810 0520
- Уплотнитель сзади слева 221 697 1151 9 b 00 +
- Диск кол сзади слева сплав 221 401 5102 9765
- Обивка двери сзади слева - снятие/установка
- Фиксатор замка дверь сзади слева снятие/установка

Общая стоимость:

от 100 000 до 150 000 ₺

Работа: до 10 000 ₺

Окраска: от 10 000 до 25 000 ₺

Запасные части: от 100 000 до 150 000 ₺

- Полоса декор снаружи раме окна двери 2 слева снятие/установка
- Шторка для бокового стекла 2 -й двери левый
- Декоративная накладка нижней двери задний
- Накладка ручки двери слева - снятие/установка
- Обивка рама окна двери 2 слева снятие/установка
- Колесо/колеса - балансировка дополнительно работы
- Колесо заднее снятие/установка
- Шина/колесо сзади слева снятие/установка

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

- Дверь сзади слева ремонт окраска <50%
- Облицовка бампера сзади ремонтная окраска к 3
- Крыло сзади слева ремонт окраска <50%

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

- Провести краткий тест
- Дверь сзади слева - снятие/установка
- Модуль двери сзади слева снятие/установка
- Уплотнительн планка сдвижного стекла снаружи
- Уплотнит накладка нижней 2 -й двери левый снятие/установка
- Ручка двери сзади слева без хомут опоры снятие/установка
- Облицовка левый лонжерона снятие/установка (дверь задний
- Водосточный желобок слева снятие/установка
- Перегородка под крылом сзади слева - снятие/установка
- Бампер сзади - снятие/установка
- Дополнение бампера заднего разбор-сборка
- Бампер сзади - разобрать/собрать
- Дополнительно бампер сзади - разобрать/собрать
- Дополнительно бампер сзади - разобрать/собрать
- Блок-фонарь сзади слева - снятие/установка

Измерение

- Транспортное средство замерить
- Схождение колес сзади - отрегулировать
- Дополнительная работа для тс с системой

17.05.2017

Фиксация пробега: 81 868 км

Замена

- Уплотнитель рама окна слева 221 731 0680
- Молдинг двери сзади слева 221 690 4580

- Молдинг сзади слева 221 885 0321
- Молдинг сзади справа 221 885 0421
- Диск кол сзади слева сплав b 66474531 *
- Вентиль двл шин 3 слева 000 400 0213
- Декоративная накладка нижней двери задний
- Бампер сзади - снятие/установка
- Колесо/колеса - балансировка дополнительно работы
- Колесо заднее снятие/установка
- Шина/колесо сзади слева снятие/установка

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

- Дверь сзади слева ремонт окраска <50%
- Облицовка бампера сзади ремонтная окраска k 3
- Крыло сзади слева ремонт окраска <50%

Ремонт

- Дверь сзади слева отремонтировать
- Крыло сзади слева отремонтировать

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

- Полоса декор снаружи раме окна двери 2 слева снятие/установка
- Уплотнение рамы окна спереди слева снятие/установка
- Дверь сзади слева - снятие/установка
- Обивка двери сзади слева - снятие/установка
- Модуль двери сзади слева снятие/установка
- Стекло сзади слева снятие/установка
- Уплотнит накладка нижней 2 -й двери левый снятие/установка
- Ручка двери сзади слева без хомут опоры снятие/установка
- Декорат планка рама окна сзади слева снятие/установка
- Облицовка левый лонжерона снятие/установка (дверь задний)
- Водосточный желобок слева снятие/установка
- Перегородка под крылом сзади слева - снятие/установка
- Дополнение бампера заднего разбор-сборка
- Бампер сзади - разобрать/собрать
- Дополнительно бампер сзади - разобрать/собрать
- Дополнительно бампер сзади - разобрать/собрать
- Блок-фонарь сзади слева - снятие/установка

Измерение

- Транспортное средство замерить

- Схождение колес сзади - отрегулировать
- Дополнительная работа для ТС с системой

18.12.2020

Замена

- Лобовое стекло 221 670 9301 39
- Ремкомплект лобового стекла 000 989 4905
- Подкладки лобового стекла 221 678 0179
- Ветровое стекло - заменить
- Дополнительно ветровое стекло - заменить

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

- Провести краткий тест

Общая стоимость:

от 50 000 до 75 000 ₽

Работа: до 10 000 ₽

Запасные части: от 50 000 до 75 000 ₽

Важно! Наличие сведений о расчетах ремонтных работ не означает их фактического проведения.

Сведения о расчётах сформированы на основе экспертной оценки ремонтно-восстановительных работ по страховым случаям. В перечне могут быть представлены несколько оценок стоимости одних и тех же повреждений, если оценку проводили разные эксперты в разное время.

SoTeга | Audatex

Решения арбитражных судов

✓ Не обнаружено решений арбитражных судов

Сведения о решениях предоставляются Федеральными Арбитражными судами Российской Федерации по результатам совпадения VIN-кода или госномера автомобиля с данными из картотеки арбитражных дел.



Отзывные кампании

✓ Не обнаружено сведений об участии автомобиля в отзывных кампаниях

Сведения об отзывных кампаниях предоставляются Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии и актуальны только на момент покупки отчёта.



Использование в такси

✔ Не обнаружено сведений о регистрации в качестве такси

Сведения об использовании машины в качестве такси собираются из 90 региональных баз зарегистрированных перевозчиков.


Использование в каршеринге

✔ Не обнаружено сведений об использовании в службах каршеринга

Сведения об использовании автомобиля собираются из баз крупных компаний-операторов каршеринга.

Пробеги

⚠ Обнаружено расхождение пробега



55 408 км	03.11.2015	Из расчета стоимости ремонтных работ
55 408 км	08.04.2016	Из расчета стоимости ремонтных работ
82 911 км	17.05.2017	Из диагностической карты техосмотра № 050140051700608
81 868 км	17.05.2017	Из расчета стоимости ремонтных работ
127 077 км	24.05.2019	Из диагностической карты техосмотра № 050140061900678
162 328 км	21.08.2020	Из диагностической карты техосмотра № 050140012000687
218 388 км	22.08.2022	Из диагностической карты техосмотра № 050141022200781
244 800 км	23.08.2023	Из диагностической карты техосмотра № 050141022300829

Важно! Если диагностическая карта оформляется у страхового агента, в интернете или любым другим способом, при котором не требуется посещать СТО, то владелец сам указывает пробег, который заносится в систему ЕАИСТО.

Мы проверяем на наличие информации о пробеге следующие источники: диагностические карты при прохождении очередного технического осмотра, объявления о продаже авто на Дроме и других сайтах, фиксации пробега ЕАИСТО ГИБДД, техническое обслуживание.

Техосмотры

✔ Обнаружено 5 техосмотров

Дата оформления	Действительна до	VIN / № кузова	Госномер	Пробег
17.05.2017	17.05.2019	WDD2211821A471993		82 911 км
Номер диагностической карты 050140051700608				
24.05.2019	25.05.2020	WDD2211821A471993		127 077 км
Номер диагностической карты 050140061900678				
21.08.2020	22.08.2022	WDD2211821A471993		162 328 км
Номер диагностической карты 050140012000687				
22.08.2022	22.08.2023	WDD2211821A471993		218 388 км
Номер диагностической карты 050141022200781				
23.08.2023	23.08.2024	WDD2211821A471993		244 800 км
Номер диагностической карты 050141022300829				

Важно! С 1 марта 2022 года технический осмотр для легковых авто, **используемых в личных целях**, нужен только в случае регистрационных действий в ГИБДД для машин старше 4 лет либо при внесении изменений в конструкцию.

Если авто использовалось в качестве такси — первые 5 лет необходимо проводить техосмотр раз в год, для авто старше 5 лет — раз в полгода.

Если авто используется в служебных целях и старше 10 лет — технический осмотр необходимо проводить раз в год.

Сведения о прохождении технического осмотра предоставляются ЕАИСТО ГИБДД, актуальны только на момент покупки отчёта.



Договор ОСАГО

? Не обнаружено информации о действующем договоре ОСАГО

Сведения о действующем полисе ОСАГО предоставляются Российским союзом автостраховщиков, актуальны только на момент покупки отчёта.



Техническое обслуживание

? Не обнаружено информации о прохождении технического обслуживания

Сведения о техническом обслуживании автомобиля собираются из официальных баз крупных станций технического обслуживания, автопроизводителей, импортеров и дилеров.

Штрафы

✔ Не обнаружено неоплаченных штрафов

23.11.2023	Причина: ЗГМ45-8.14 п.2 Неуплата или нарушение порядка оплаты за платную парковку г.Москвы Инициатор: Администратор Московского парковочного пространства (ГКУ АМПП) УИН: 0355431010123112301081872	5000.00 руб.	Оплачен
15.11.2023	Причина: 12.09.2 - Превышение скорости движения ТС от 20 до 40 км/ч Инициатор: УФК по Московской области (УГИБДД ГУ МВД России по Московской области) УИН: 18810550231115523353	500.00 руб.	Оплачен
12.06.2023	Причина: 12.16.1 - Несоблюдение требований знаков или разметки, за искл.случаев, предусм.др.статьями гл.12 Инициатор: УФК по г. Москве (Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве) УИН: 18810577230612244226	500.00 руб.	Оплачен
26.05.2023	Причина: 12.09.2 - Превышение скорости движения ТС от 20 до 40 км/ч Инициатор: УФК по Московской области (УГИБДД ГУ МВД России по Московской области) УИН: 18810550230526258563	500.00 руб.	Оплачен
24.05.2023	Причина: 12.16.5 - Несоблюдение треб.дор.знаков или разметки, запрещ.остановку или стоянку в Москве, Санкт-Петербурге Инициатор: Московская административная дорожная инспекция УИН: 0356043010123052402075684	3000.00 руб.	Оплачен
23.05.2023	Причина: 12.09.2 - Превышение скорости движения ТС от 20 до 40 км/ч Инициатор: УФК по г. Москве (Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве) УИН: 18810577230585509554	500.00 руб.	Оплачен
23.05.2023	Причина: 12.09.2 - Превышение скорости движения ТС от 20 до 40 км/ч Инициатор: УФК по г. Москве (Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве) УИН: 18810577230585433361	500.00 руб.	Оплачен
23.05.2023	Причина: 12.16.5 - Несоблюдение треб.дор.знаков или разметки, запрещ.остановку или стоянку в Москве, Санкт-Петербурге Инициатор: Московская административная дорожная инспекция УИН: 0356043010123052302036544	3000.00 руб.	Оплачен
22.05.2023	Причина: 12.09.2 - Превышение скорости движения ТС от 20 до 40 км/ч Инициатор: УФК по г. Москве (Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве) УИН: 18810577230553406008	500.00 руб.	Оплачен
13.01.2023	Причина: 12.16.1 - Несоблюдение требований знаков или разметки, за искл.случаев, предусм.др.статьями гл.12 Инициатор: УФК по г. Москве (Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве) УИН: 18810577230113300678	500.00 руб.	Оплачен

12.01.2023	Причина: 12.09.2 - Превышение скорости движения ТС от 20 до 40 км/ч Инициатор: УФК по г. Москве (Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве) УИН: 18810577230112383316	500.00 руб.	Оплачен
08.10.2022	Причина: 12.09.2 - Превышение скорости движения ТС от 20 до 40 км/ч Инициатор: УФК по г. Москве (Управление ГИБДД ГУ МВД России по г.Москве) УИН: 18810577221008435161	500.00 руб.	Оплачен
25.08.2022	Причина: 12.09.2 - Превышение скорости движения ТС от 20 до 40 км/ч Инициатор: УФК по г. Москве (Управление ГИБДД ГУ МВД России по г.Москве) УИН: 18810577220825252278	500.00 руб.	Оплачен
26.07.2022	Причина: 12.16.5 - Несоблюдение треб.дор.знаков или разметки, запрещ.остановку или стоянку в Москве, Санкт-Петербурге Инициатор: Московская административная дорожная инспекция УИН: 0356043010122072602031568	3000.00 руб.	Оплачен
19.02.2022	Причина: ЗГМ45-8.14 п.2 Неуплата или нарушение порядка оплаты за платную парковку г.Москвы Инициатор: Администратор Московского парковочного пространства (ГКУ АМПП) УИН: 0355431010122021901029958	5000.00 руб.	Оплачен
04.07.2021	Причина: Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 км/ч Инициатор: УФК по г. Москве (Управление ГИБДД ГУ МВД России по г.Москве л/сч. №04731440640)(УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве) УИН: 18810177210704590023	500.00 руб.	Оплачен
14.04.2021	Причина: Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 км/ч Инициатор: УФК по г. Москве (Управление ГИБДД ГУ МВД России по г.Москве л/сч. №04731440640)(УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве) УИН: 18810177210414110754	500.00 руб.	Оплачен

Сведения о штрафах предоставляются ГИБДД и ГИС ГМП.



ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ
УВАЖЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ БЕЗОПАСНОСТЬ

Таможенные декларации

✓ Найдена таможенная декларация

Ввоз из-за границы

Дата разрешения на ввоз: 11.03.2012

Модель: Mercedes-benz

Номер VIN: WDD2211821A471993

Номер кузова: WDD2211821A471993

Таможенная декларация — основной документ, оформляемый при перемещении товаров через таможенную границу государства.

Электронный ПТС

? Для данного автомобиля не выпущено электронного ПТС

С ноября 2020 года все новые ПТС (паспорт транспортного средства) на автомобили оформляются только в электронном виде.

Российские аукционы аварийных автомобилей

? Не обнаружено сведений об участии автомобиля в торгах на российских аукционах годных остатков

Сведения об участии автомобиля в российских аукционах годных остатков собираются из баз крупных страховых компаний.

Расшифровка VIN

✓ Удалось расшифровать VIN

VIN: WDD2211821A471993

Марка: MERCEDES-BENZ

Модель: S 350 4MATIC

Код модели: 221.182

Дата выпуска: 17.02.2012

Произведено для рынка: Стандартный

Опции: M - двигатель:276950 30 137315276.950 M276 DE35БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ V6 M276 DE35GA - автоматическая КП:722960 03 957299722.960 W7 X 700 (NICHT FUER / NOT FOR VAN/G-CLASS)7-СТУПЕНЧАТАЯ АКП W7X700

VIN — это уникальный идентификатор автомобиля, в котором зашифрована информация о дате выпуска, названии модели и цвете автомобиля.





История продажи

? Не обнаружено информации о продаже

История продажи автомобиля собирается на основе ранее опубликованных объявлений в Интернете с таким же VIN и госномером. Если данный автомобиль продавался с другим VIN или госномера были закрашены (скрыты), то такие объявления найти не получится.

Фотографии авто из Номераграма

В данном разделе собраны все фотографии с госномером E277TX197, которые мы нашли в Номераграме. Они могли принадлежать нужному автомобилю.



История автомобиля

- 11.03.2012

Ввоз транспортного средства на территорию РФ

Источник: ФТС
- 29.05.2012

Первичная постановка на учет

Тип владельца: юрлицо
Госномер: E277TX197
Источник: ГИБДД
- 25.04.2013

Расчет ремонтных работ

Общая стоимость: от 75 000 до 100 000 ₽
Стоимость работ: до 10 000 ₽
Стоимость окраски: до 10 000 ₽
Стоимость запасных частей: от 50 000 до 75 000 ₽

Замена
 - Дверь сзади справа 221 730 0605 28
 - Уплотнит двери сзади справа 221 730 0878

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)
 - Дверь сзади прремонт окраска эт iii

Sotero | Audatex
- 19.05.2014

Расчет ремонтных работ

Общая стоимость: от 10 000 до 25 000 ₽
Стоимость работ: до 10 000 ₽
Стоимость запасных частей: от 10 000 до 25 000 ₽

Замена
 - Корпус зеркала снаружи справа 212 810 0864 9040
 - Стекл зеркала снаружи справа 212 810 2521
 - Наружное зеркало заднего вида справа - снятие/установка

Sotero | Audatex
- 10.06.2015

Изменение Ф.И.О. (наименования) владельца

Тип владельца: юрлицо
Госномер: E277TX197
г Москва
Источник: ГИБДД

Замена

- Дверь сзади слева 221 730 0505 28
- Уплотнит двери сзади слева 221 730 0778
- Молдинг двери сзади слева 221 690 4580
- Шумоизол внутри двери сзади слева 221 682 0508
- Шумоизол снаружи двери сзади слева 221 682 0708
- Диск кол сзади слева сплав 221 401 5102 9765 +
- Заклепка п 007337003109
- Гайка п 913024005103
- Клипса а 0009913495
- Демфер дверной а 2216820708
- Дополнение ко 2 -й двери левый заменить (тс
- Дополнит к 2 -ю дверь слева заменить
- 2 -я дверь слева - заменить с деталями - переуст
- Дверь сзади слева - снятие/установка
- Колесо/колеса - балансировка дополнительно работы
- Колесо заднее снятие/установка
- Шина/колесо сзади слева снятие/установка

Ремонт

- Крыло сзади слева отремонтировать

Окраска новой детали

- Дверь сзади слева окраска для новой детали эт i

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

- Крыло сзади слева ремонт окраска <50%

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

- Облицовка левый лонжерона снятие/установка (дверь задний
- Водосточный желобок слева снятие/установка
- Бампер сзади - снятие/установка
- Блок-фонарь сзади слева - снятие/установка

Измерение

- Транспортное средство в сборе - замерить до ремонта
- Дополнительная работа для тс с системой

08.04.2016

Расчет ремонтных работ

Пробег 55 408 км

Общая стоимость: от 100 000 до 150 000 ₽

Стоимость работ: до 10 000 ₽

Стоимость окраски: до 10 000 ₽

Стоимость запасных частей: от 100 000 до 150 000 ₽

Замена

- Дверь сзади слева 221 730 0505 28
- Уплотнит двери сзади слева 221 730 0778
- Уплотнитель рама окна слева 221 731 0680
- Молдинг двери сзади слева 221 690 4580
- Шумоизол внутри двери сзади слева 221 682 0508
- Шумоизол снаружи двери сзади слева 221 682 0708
- Диск кол сзади слева сплав b 66474531 *
- Вентиль двл шин 3 слева 000 400 0213
- Дополнение ко 2 -й двери левый заменить (тс
- Дополнительно к двери сзади слева - заменить
- 2 -я дверь слева - заменить с деталями - переуст
- Дверь сзади слева - снятие/установка
- Колесо/колеса - балансировка дополнительно работы
- Колесо заднее снятие/установка
- Шина/колесо сзади слева снятие/установка

Окраска новой детали

- Дверь сзади слева окраска для новой детали эт i

Solero | Audatex


13.04.2017

ДТП

18:30:00

Номер происшествия: 450077602

Тип ДТП: Столкновение



✗ Повреждения различного характера

Москва

Источник: ГИБДД

Замена

- Молдинг двери сзади слева 221 690 4580
- Декоративная накладка нижней двери задний

Ремонт

- Крыло сзади слева отремонтировать

Окраска поверхности

- Диск кол сзади слева сплав окраска поверхности эт i

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

- Облицовка бампера сзади ремонтная окраска к 3
- Крыло сзади слева ремонт окраска <50%
- Дверь сзади слева б/ок-рамы ремонт окраска <50%

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

- Полоса декор снаружи раме окна двери 2 слева снятие/установка
- Уплотнение рамы окна спереди слева снятие/установка
- Дверь сзади слева - снятие/установка
- Обивка двери сзади слева - снятие/установка
- Уплотнительн планка сдвижного стекла снаружи
- Уплотнит накладка нижней 2 -й двери левый снятие/установка
- Ручка двери сзади слева без хомут опоры снятие/установка
- Уплотнение рамы окна сзади слева снятие/установка
- Перегородка под крылом сзади слева - снятие/установка
- Бампер сзади - снятие/установка
- Дополнение бампера заднего разбор-сборка
- Бампер сзади - разобрать/собрать
- Дополнительно бампер сзади - разобрать/собрать
- Дополнительно бампер сзади - разобрать/собрать
- Вентиляционная отдушина сзади слева - снятие/установка
- Колесо заднее снятие/установка

Расчет ремонтных работ

Общая стоимость: от 100 000 до 150 000 ₽

Стоимость работ: до 10 000 ₽

Стоимость окраски: от 10 000 до 25 000 ₽

Стоимость запасных частей: от 100 000 до 150 000 ₽

Замена

- Уплотнит двери сзади слева 221 730 0778
- Накладк руч дв сзади слева 221 760 0520 9999
- Замок двери клин сзади слева 221 720 0104
- Облицовка рамы окна сзади слева 221 735 0971 9051 +
- Молдинг двери сзади слева 221 690 4580
- Солнцезащ шторка сзади слева 221 810 0520
- Уплотнитель сзади слева 221 697 1151 9 b 00 +
- Диск кол сзади слева сплав 221 401 5102 9765
- Обивка двери сзади слева - снятие/установка
- Фиксатор замка дверь сзади слева снятие/установка
- Полоса декор снаружи раме окна двери 2 слева снятие/установка
- Шторка для бокового стекла 2 -й двери левый
- Декоративная накладка нижней двери задний
- Накладка ручки двери слева - снятие/установка
- Обивка рама окна двери 2 слева снятие/установка
- Колесо/колеса - балансировка дополнительно работы
- Колесо заднее снятие/установка
- Шина/колесо сзади слева снятие/установка

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

- Дверь сзади слева ремонт окраска <50%
- Облицовка бампера сзади ремонтная окраска к 3
- Крыло сзади слева ремонт окраска <50%

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

- Провести краткий тест
- Дверь сзади слева - снятие/установка
- Модуль двери сзади слева снятие/установка
- Уплотнительн планка сдвижного стекла снаружи
- Уплотнит накладка нижней 2 -й двери левый снятие/установка
- Ручка двери сзади слева без хомут опоры снятие/установка
- Облицовка левый лонжерона снятие/установка (дверь задний
- Водосточный желобок слева снятие/установка
- Перегородка под крылом сзади слева - снятие/установка
- Бампер сзади - снятие/установка
- Дополнение бампера заднего разбор-сборка
- Бампер сзади - разобрать/собрать
- Дополнительно бампер сзади - разобрать/собрать
- Дополнительно бампер сзади - разобрать/собрать
- Блок-фонарь сзади слева - снятие/установка

Измерение

- Транспортное средство замерить
- Схождение колес сзади - отрегулировать
- Дополнительная работа для ТС с системой

17.05.2017

Техосмотр

Пробег 82 911 км

Номер диагностической карты: 050140051700608

Действительна до: 17.05.2019

VIN / № кузова: WDD2211821A471993

Источник: ЕАИСТО ГИБДД

17.05.2017

Расчет ремонтных работ

Пробег 81 868 км

Замена

- Уплотнитель рама окна слева 221 731 0680
- Молдинг двери сзади слева 221 690 4580
- Молдинг сзади слева 221 885 0321
- Молдинг сзади справа 221 885 0421
- Диск кол сзади слева сплав b 66474531 *
- Вентиль двл шин 3 слева 000 400 0213
- Декоративная накладка нижней двери задний
- Бампер сзади - снятие/установка
- Колесо/колеса - балансировка дополнительно работы
- Колесо заднее снятие/установка
- Шина/колесо сзади слева снятие/установка

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

- Дверь сзади слева ремонт окраска <50%
- Облицовка бампера сзади ремонтная окраска к 3
- Крыло сзади слева ремонт окраска <50%

Ремонт

- Дверь сзади слева отремонтировать
- Крыло сзади слева отремонтировать

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

- Полоса декор снаружи раме окна двери 2 слева снятие/установка
- Уплотнение рамы окна спереди слева снятие/установка
- Дверь сзади слева - снятие/установка
- Обивка двери сзади слева - снятие/установка
- Модуль двери сзади слева снятие/установка
- Стекло сзади слева снятие/установка
- Уплотнит накладка нижней 2 -й двери левый снятие/установка
- Ручка двери сзади слева без хомут опоры снятие/установка
- Декорат планка рама окна сзади слева снятие/установка
- Облицовка левый лонжерона снятие/установка (дверь задний
- Водосточный желобок слева снятие/установка
- Перегородка под крылом сзади слева - снятие/установка
- Дополнение бампера заднего разбор-сборка
- Бампер сзади - разобрать/собрать
- Дополнительно бампер сзади - разобрать/собрать
- Дополнительно бампер сзади - разобрать/собрать
- Блок-фонарь сзади слева - снятие/установка

Измерение

- Транспортное средство замерить
- Схождение колес сзади - отрегулировать
- Дополнительная работа для тс с системой

24.05.2019	<div><div>Техосмотр</div><div>Номер диагностической карты: 050140061900678 Действительна до: 25.05.2020 VIN / № кузова: WDD2211821A471993 Источник: ЕАИСТО ГИБДД</div></div>	Пробег 127 077 км
21.08.2020	<div><div>Техосмотр</div><div>Номер диагностической карты: 050140012000687 Действительна до: 22.08.2022 VIN / № кузова: WDD2211821A471993 Источник: ЕАИСТО ГИБДД</div></div>	Пробег 162 328 км
18.12.2020	<div><div>Расчет ремонтных работ</div><div><div>Общая стоимость: от 50 000 до 75 000 ₽ Стоимость работ: до 10 000 ₽ Стоимость запасных частей: от 50 000 до 75 000 ₽</div><div><div>Замена</div><div><div>- Лобовое стекло 221 670 9301 39</div><div>- Ремкомплект лобового стекла 000 989 4905</div><div>- Подкладки лобового стекла 221 678 0179</div><div>- Ветровое стекло - заменить</div><div>- Дополнительно ветровое стекло - заменить</div></div><div>Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)</div><div>- Провести краткий тест</div></div><div><div>Solera</div><div>Audatex</div></div></div></div>	
22.08.2022	<div><div>Техосмотр</div><div>Номер диагностической карты: 050141022200781 Действительна до: 22.08.2023 VIN / № кузова: WDD2211821A471993 Источник: ЕАИСТО ГИБДД</div></div>	Пробег 218 388 км
23.08.2023	<div><div>Техосмотр</div><div>Номер диагностической карты: 050141022300829 Действительна до: 23.08.2024 VIN / № кузова: WDD2211821A471993 Источник: ЕАИСТО ГИБДД</div></div>	Пробег 244 800 км