

Первый заместитель генерального
директора АО «ТЗ «Октябрь»

« » _____ 2024 г.

технического состояния транспортного средства

№ 3 от « » _____ 2024 г.

г. Тамбов

Комиссия в составе: Начальник транспортного участка № 54 Спежев В.В., Зам. начальника - механик Степанов В.Н., инженер по БД Перегудов А.А. произвела осмотр автомобиля

ГАЗ 5312, гос.номер Е098МР68

Паспорт транспортного средства: 68KC139970

Год выпуска: 1989

VIN номер: XTH531200K1163951

Модель, № двигателя: 5311*143353

№ Кузова: -

Цвет кузова: Синий

Мощность двигателя: 115 л.с.

Первоначальная стоимость транспортного средства:

Остаточная стоимость:

Технико-эксплуатационные показатели транспортного средства	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

Технико-эксплуатационные показатели транспортного средства	
Год выпуска	1989
Дата ввода в эксплуатацию АО «ТЗ «Октябрь»	1989
Общая наработка с начала эксплуатации (км. пробега)	75000
Дата проведения капитального ремонта	
Наработка после последнего капитального ремонта	

Характеристика узлов и агрегатов транспортного средства	
Составляющие	Заключение о д

Характеристика узлов и агрегатов транспортного средства			
№ п/п	Наименование узла (агрегата)	Техническое состояние	Заключение о дальнейшем использовании
1.	Двигатель	Повышенный расход масла, дымность, низкая компрессия, выхлопные газы из сапуна.	Требуется капитальный ремонт ДВС или замена.
2.	КПП	Значительный износ	Требуется капитальный ремонт
3.	Передняя ось	Износ и деформации кулаков, тяг	Требуется ремонт с заменой запасных частей
4.	Задний мост	Износ конической пары, подшипников, повышенные люфты, подтеки масла	Требуется ремонт с заменой запасных частей
5.	Передняя подвеска	Проседание рессор, износ (растрескивание и деформации) втулок и уплотнителей, подтеки масла из амортизатора	Требуется ремонт с заменой запасных частей
6.	Задняя подвеска	Проседание рессор, износ (растрескивание и деформации) втулок и уплотнителей, подтеки масла из амортизатора	Требуется ремонт с заменой запасных частей

7.	Рулевое управление	Повышенные люфты в соединениях, подтеки жидкости ГУР	Требуется ремонт с заменой запасных частей
8.	Кузов	Сквозная коррозия днища кабины	Требуется ремонт, сварочные и малярные работы
9.	Электрооборудование	Проводка, фары, фонари присутствуют, АКБ-отсутствует.	Приобретение АКБ

Состояние транспортного средства

Не на ходу. Автомобиль требует капитального ремонта ДВС, отдельных агрегатов ходовой части.

Выводы и предложения комиссии (обоснование целесообразности вывода транспортного средства из эксплуатации):

Автомобиль с 2015 года не эксплуатируется. Ввод автомобиля в строй требует дорогостоящих работ по полному капитальному ремонту. Предлагается, в соответствии с приказом № 177 от 09.02.2024 г., автомобиль ГАЗ 5312 гос.номер Е098МР68, включить в перечень неэксплуатируемых МТР, с последующей передачей в постоянно действующую комиссию, для принятия решения о способе дальнейшего использования.

Начальник транспортного участка

Спежев В.В.

Зам. начальника - механик

Степанов В.Н.

Инженер по БД

Перегудов А.А.