


Таблица 2

Позиц. см. рис. 3	Условное обозначение	Органы управления и сигнализации и их назначение
1.		Рукоятка зажима кареток пантографа
2.		Трейсер огибающего устройства
3.		Рукоятка зажима стола копира
4.		Рукоятка зажима стола изделия
5.		Рукоятка зажима салазок
6.		Рукоятка зажима консоли
7.		Рукоятка вертикального перемещения шпинделя
8.		Маховик поперечного перемещения стола изделия
9.		Маховик продольного перемещения стола изделия
10.		Маховик вертикального перемещения стола изделия
11.	КМП	Кнопка "Туск"
12.	КМС	Кнопка "Стоп"
13.	ВРМ	Переключатель резерва вращения шпинделя
14.		Выключатель местного освещения
15.	ВВ	Вводной автомат
16.		Болты зажима стойки пантографа
17.		Табличка чисел оборотов



Расположение составных частей станки

Лист	6
Подпись	БГЧ63 0000 0000 РЗ

Лист	7
Подпись	БГЧ63 0000 0000 РЗ