

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗУБЧАТЫХ И ЧЕРВЯЧНЫХ КОЛЕС, ЧЕРВЯКОВ, ВИНТОВ И ГАЕК
СТАНКА МОДЕЛИ 6М82Ш (к рис. 8)

Узел	№ по схеме	Число зубьев или заходов	Модуль или шаг винта в мм	Ширина обода или длина гайки в мм	Материал	Термическая обработка	Тис /
Коробка скоростей	1	27	3	26	Ст. 20Х	ТБЧ	
	2	53	3	22	Ст. 40Х	"	
	3	19	4	19	Ст. 20Х	"	
	4	22	4	19	Ст. 20Х	"	
	5	16	4	20	Ст. 20Х	"	
	6	17	4	20	Ст. 40Х	"	
	7	32	4	18	Ст. 40Х	"	
	8	38	4	18	Ст. 40Х	"	
	9	35	4	19	Ст. 40Х	"	
	10	27	4	19	Ст. 40Х	"	
	11	37	4	18	Ст. 40Х	"	
	12	46	4	20	Ст. 40Х	"	
	13	26	4	19	Ст. 40Х	"	
	14	38	3	25	Ст. 40Х	"	
	15	82	3	25	Ст. 40Х	"	
	16	69	4	30	Ст. 40Х	"	
	17	19	4	33	Ст. 40Х	"	
	18	—	—	—	—	—	
Хобот, по- воротная и накладная головки	19	—	—	—	—	—	
	20	19	2,5	15	Ст. 40Х	ТБЧ	4
	21	53	2,5	15	Ст. 40Х	"	4
	22	36	2,5	15	Ст. 40Х	"	4
	23	53	2,5	20	Ст. 40Х	"	4
	24	19	2,5	25	Ст. 20Х	"	5
	25	53	2,5	15	Ст. 40Х	"	4
	26	42	2,5	15	Ст. 40Х	"	4
	27	19	2,5	15	Ст. 40Х	"	4
	28	30	2,5	15	Ст. 40Х	"	4
	29	42	2,5	15	Ст. 40Х	"	4
	30	36	2,5	15	Ст. 40Х	"	4
	31	30	2,5	25	Ст. 40Х	"	4
	32	42	2,5	25	Ст. 40Х	"	4
	33	36	2,5	15	Ст. 40Х	"	4
	34	30	2,5	15	Ст. 40Х	"	4
	35	18	3	16	Ст. 40Х	"	4
	36	18	3	16	Ст. 40Х	"	4
	37	30	3	18	Ст. 40Х	"	4
	38	22	2	14	Ст. 40Х	"	4
	39	22	2	14	Ст. 40Х	"	4
	40	30	2	18	Ст. 40Х	"	4
	41	26	2	24	Ст. 20Х	"	56—6
	42	50	2	15	Ст. 40Х	"	45—5
	43	26	2	14	Ст. 40Х	"	45—5
	44	57	2	13	Ст. 40Х	"	45—5
	45	27	2,5	12	Ст. 40Х	"	45—5
	46	21	2,5	13	Ст. 40Х	"	45—5
	47	27	2,5	13	Ст. 40Х	"	45—5
Коробка подач							