

3. Узелки и узлы крепежа к кинематической схеме станка

1.3.5. Образец кинематики и принцип работы станины Кошконочка станка характеризуется вертикальным расположением винтовых и горизонтальным расположением рабочих хвостовиков стоеек.

Узлы станины смонтированы на жесткой станине. По вертикальной направляющей станины перемещается консоль, несущая ее салазки в стол изоляции. По горизонтальной направляющей станины перемещается стойка пантографа. На станине также полвеска и привод шпинделя.

Зaborдатываемая деталь закрепляется на столе изоляции, а по некоторому зеву крепится обработка, закрепляется на стоечах. Горизообразующий приводящий механизм движется по направляющим винтовых и гидравлических крепежных элементах. Перемещения стоеек - установочные.

1.3.6. Станина.

Станина стакана коробчатой формы, снабжена ребрами жесткости. Внутри станины монтируется панель электробортуажания. На станинах вертикальными и горизонтальными направляющими - стойка пантографа, на станине крепится также полвеска и привод шпинделя. Станина установлена на основание.

1.3.7. Стол изоляции.

Стол изоляции (см. рис. 5) предназначен для закрепления на рабочих деталей. На столе могут устанавливаться машино-поворотный стол и другие приспособления. Стол крепится в трех взаимоперпендикулярных направляющих. В левом направлении стол перемещается по направляющим сажи, в попечечном направлении - вместе с салазками по направляющим консоль 2. В вертикальном - вместе с салазками и консолью консоль 2. Все перемещение производится по направляющим станины 3. Все перемещение производится

### 1.3.9. Стол копира.

Стол копира 10 (Рис.6) предназначен для установки копиров, по которым ведется обработка. Стол копира установлен на стойке 5 пантографа. Поворот стола вокруг вертикальной оси на 160° осуществляется вручную. Установка величины угла разворота стола копира осуществляется по линии II. Фиксация - рукояткой 12. Стол копира снабжен пазами типа "ласточкин хвост", которые служат для установки прифта. Кроме этого в нем имеется Г-образные пазы, которые могут быть использованы для установки различных приспособлений. Столка 5 вместе со столом копира и пантографом может перемещаться по горизонтальному направлению станины, что позволяет установить пиндель в пределах плоскости стола изделия при различных масштабах копирования. Фиксация столки осуществляется двумя болтами 16(Рис.7).

### 1.3.9. Пантограф

Пантограф (Рис.6) осуществляется на станке копирующее изображение. Копирование с помощью пантографа (парнирного параллелограмма) построено на принципе геометрического подобия треугольников и осуществляется по ножнической схеме:




Рис:

0 - точка пантографа

1/1/2011 Адн								

Бюджет Национальный Центр								

6Г463.00.00.00 РЭ

13

1/1/2011 Адн