

Рис. 2. Схема органов управления станка модели 6М82Ш




Рис. 2а. Схема органов управления станка модели 6М83Ш