


УТВЕРЖДАЮ:
Директор по транспорту



(подпись)

Е.Г. Зенков
(инициалы, фамилия)

« » 20 г.

Акт № 611
от « 16 » августа 20 23 г.
технического состояния транспортного средства

Полное наименование ТС Автобус
Модель ТС KAROSA 73420
Назначение ТС Перевозка пассажиров
Инвентарный номер 60235193
Бортовой номер Отсутствует
Регистрационный номер У 412 СУ 96
Местоположение ТС Волчанский механический завод
Пробег ТС 244517
Год выпуска ТС 1992
Год ввода в эксплуатацию 1992
Завод-изготовитель ТС Свед. отсутствуют
Первоначальная стоимость, руб. 305689,00 руб.
Остаточная стоимость, руб. 159 229,00 руб.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Заместитель директора Волчанского
Механического завода(300)

А.С. Трубников
(инициалы, фамилия)

Представитель

технической службы

С.В. Ярков
(инициалы, фамилия)

Механик
(должность)

Члены комиссии:

А.С. Мик
(инициалы, фамилия)

Главный электромеханик
(должность)

С.У. Лепиев
(инициалы, фамилия)

Представитель отдела 85
(должность)

Н.Н. Чиганцев
(инициалы, фамилия)

Главный энергетик
(должность)

Р.Н. Адиев
(инициалы, фамилия)

Начальник транспортного цеха
(должность)

Результаты обследования (технического состояния):

Произвели осмотр: _____ Автобус KAROSA 73420 инв№ 60235193, г\н У 412 СУ 96 _____
(наименование объекта ТС, модель, инв.№)

В результате осмотра установлено:

Комплектность ТС _____ комплект _____

Общее состояние ТС _____ не удовлетворительное _____

Состояние кузова _____ не _____ удовлетворительное _____

Состояние двигателя _____ не _____ удовлетворительное _____

Другие неисправности и характеристики: Заклинивание ДВС, разрушение цилиндро-поршневой группы, разрушение коленчатого вала и блока цилиндров, отсутствуют тормоза, разбиты ветровое и боковые стекла, заднее ветровое стекло отсутствует, обширная коррозия кузова с разрушением силовой части, дверей и пола, не исправна КПП, разрушение силовых частей рамы и КПП, полностью неисправно рулевое управление и тормозная система, полностью изношены пассажирские сиденья _____

Соответствие оборудования паспортным характеристикам _____ не _____ соответствует _____

Сведения о ремонтах _____ отсутствуют _____

Реализация сторонней организации _____

Сведения о поступлении

Наименование деталей, узлов, агрегатов, которые могут быть извлечены из объекта ОС	Кол и- чест во	Коеф- фицие нт годно сти	Вовлечение в оборот						
			Сведения о драгоценных металлах (чистый вес, грамм)				Сведения об отходах черного и цветного металла	Запасные части	
			Золото	Серебро	Платина	Платиновая группа		Требуется ремонта	Не требуется ремонта
			—	—	—	—			
Лом черн. металла							9400кг		

Заключение комиссии:

Автобус восстановлению не подлежит, проведение капитального ремонта не целесообразно. ТМЦ пригодных к эксплуатации не имеется

Процент износа: _____ 100% _____

Заместитель директора

Волчанского механического завода(300)

(подпись)

А.С. Трубников

(инициалы, фамилия)

Представитель

технической службы

(подпись)

Ярков С.В.

(инициалы, фамилия)

Представитель отд.44

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

Начальник транспортного цеха

(подпись)

Р.Н. Адиев

(инициалы, фамилия)

Главный энергетик

(подпись)

Н.Н. Чиганцев

(инициалы, фамилия)

Главный электромеханик

(подпись)

А.С. Мик

(инициалы, фамилия)

Представитель отдела 85

(подпись)

С.У. Лепиев

(инициалы, фамилия)