

**Состояние основных узлов, агрегатов и систем**

После осмотра, Оценщик пришел к выводу, что автомобиль находится в удовлетворительном техническом состоянии (Бывшее в эксплуатации, с выполненными объемами технического обслуживания, требующее текущего ремонта или замены каких-либо деталей, имеющее незначительные повреждения лакокрасочного покрытия), неисправен генератор, необходима замена ремня ГРМ и приводных шестерен, усталостные трещины по периметру кузова, восстановлена после ДТП, передняя правая часть кузова.

